

RAPPEL DE PRODUIT

2, M2 VOITURE DE TOURISME

BMW

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

2, M2 Voiture de tourisme

Marque : **BMW**

Modèle ou référence : **2, M2 Véhicules équipés d'un toit ouvrant.**

- GTIN From 23 March to 1 April 2021



Publication du : 09/07/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*2007/46*0277*24, e1*2007/46*0377

Motif du rappel : Les plaques de renforcement attachées au toit de la canopée peuvent avoir été mal collées pendant le processus de fabrication. Dans le cas où le coussin gonflable de la tête est déployé, les plaques pourraient se détacher du toit de la canopée et augmenter le risque de blessures pour les occupants du véhicule.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

