RAPPEL DE PRODUIT

C3, C4, DS3, DS4, DS5 VOITURE DE TOURISME Citroen, DS

Automobiles et moyens de déplacement / Automobiles, motos, scooters

C3, C4, DS3, DS4, DS5 Voiture de tourisme

Marque : Citroen, DS

Modèle ou référence : C3, C4, DS3, DS4, DS5 Voiture de

tourisme

• GTIN C3: 24.9.2008 - 21.2.2017 C4: 2.2.2010 - 20.5.2018 DS3: 5.12.2008 - 30.5.2019 DS4: 5.5.2010 - 2.2.2017 DS5: 20.6.2010 - 2.2.2018

3.2.2017 DS5: 30.6.2010 - 9.2.2018



Publication du : 22/12/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : C3 : e11*2007/46*0113*01 e11*2007/46*0113*02 e11*2007/46*0113*04 à 06 e2*2007/46*0003*00 à 06, e2*2007/46*0003*08à 28, e2*2007/46*0003*29à 38, e2*2007/46*0003*44 et 45,, C3 : e2*2007/46*0060*00 à 04, e2*2007/46*0060*07 à 10, e2*2007/46*0060*12 à 16, e24*2007/46*0019*00 à 04, e24*2007/46*0028*03 et 04 , C4 : e2*2007/46*0040*00 à 05, e2*2007/46*0040*07, e2*2007/46*0040*11 et 12, e2*2007/46*0040*14 à 18, e2*2007/46*0040*20 à 24, e2*2007/46*0040*27 à 30, e2*2007/46*0079*00, e2*2007/46*0079*03 à 07,, C4 : e2*2007/46*0079*09, e2*2007/46*0027*01 TR*2007/46*8360*00, DS3 : e2*2007/46*0003*01 à 03, e2*2007/46*0003*05 à 09, e2*2007/46*0003*11 à 25, e2*2007/46*0003*27, e2*2007/46*0003*29 à 45, e2*2007/46*0003*48, e2*2007/46*0003*50, e2*2007/46*0028*00 à 04, DS4 : e2*2007/46*0040*04 à 13, e2*2007/46*0004*15 à 17, e2*2007/46*0040*20 à 29, e2*2007/46*0079*17, DS5 : e2*2007/46*0040*04 à 13, e2*2007/46*0093*02 à 05, e2*2007/46*0040*00 à 09, e2*2007/46*0093*10 à 12, e2*2007/46*0040*04 à 09, e2*2007/46*0093*10 à 12, e2*2007/46*00156*00 à 09, e2*2007/46*0156*11

Motif du rappel : La structure du gonfleur dans le conducteur avant et les airbags passagers peut se détériorer. Si le coussin gonflable se déploie, il pourrait entraîner des fragments de l'enveloppe du gonfleur blessant les occupants du véhicule.

Risques encourus: Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

