

RAPPEL DE PRODUIT

TRANSIT CONNECT VÉHICULE DE TOURISME / VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER

Ford

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**Transit Connect Véhicule de tourisme / Véhicule
utilitaire léger**

Marque : **Ford**

Modèle ou référence : **Transit Connect Véhicule de
tourisme / Véhicule utilitaire léger.**

- GTIN 02.10.2016 - 13.06.2019



Publication du : 30/08/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : PJ2, PU2, e1*2001/116*0207*23-*29, e1*2007/46*0272*11-*19

Motif du rappel : Un mauvais nettoyage des composants pendant l'application de l'apprêt peut laisser des contaminants comme le silicone, ce qui affaiblit l'adhérence de la plaque de toit en verre. Cela peut causer du bruit du vent, des fuites d'eau et un détachement potentiel du toit du véhicule, ce qui augmente le risque d'accidents et de blessures pour les autres usagers de la route.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

