

RAPPEL DE PRODUIT

3, M3 VOITURE DE TOURISME

BMW

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

3, M3 Voiture de tourisme

Marque : **BMW**

Modèle ou référence : **3, M3 Voiture de tourisme**

- GTIN From 4 September 2020 to 19 March 2021.



Publication du : 09/07/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*2007/46*1947*05 e1*2007/46*1947*06 e1*2007/46*1947*07 e1*2007/46*2017*03 e1*2007/46*2017*04 e1*2007/46*2017*05

Motif du rappel : La sangle abdominale (boucle de ceinture de sécurité) peut ne pas avoir été correctement vissée. Cela pourrait affecter la capacité de retenue de la ceinture de sécurité et augmenter le risque de blessure en cas d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

