

Fiat rappelle Ducato Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Ducato Camionnette/Véhicule utilitaire léger
- Marque : Fiat
- GTIN 1.02.2021 -17.06.2021
- Informations complémentaires : e3*2007/46*0049*27, Type: 250

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : L'ancrage de la ceinture de sécurité sur la plaque pivotante du siège peut ne pas avoir été fabriqué correctement. Cela pourrait sérieusement nuire à la fonction de retenue de la ceinture de sécurité en cas d'accident, ce qui augmenterait le risque de blessure.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gov.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre