

RAPPEL DE PRODUIT

3 SERIES LIMOUSINE, X3, X4, X3M, X4M VOITURE DE TOURISME

Bmw

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

**3 Series Limousine, X3, X4, X3M, X4M Voiture de
tourisme**

Marque : **Bmw**

Modèle ou référence : **3 Series Limousine, X3, X4, X3M,
X4M Voiture de tourisme**

- GTIN 7.06.2019 - 3.08.2021



Publication du : 05/05/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : G3L, G3X, G4X, F34XM, e1*2007/46*1947*, e1*2007/46*1797*, e1*2007/46*1881*, e1*2007/46*1988*

Motif du rappel : Le siège du conducteur et/ou du passager pourrait casser le rail de cadre qui relie le siège aux rails de guidage du plancher du véhicule. La stabilité des sièges peut être affectée, ce qui augmente le risque de blessure en cas d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

