

# RAPPEL DE PRODUIT

## Q7 VOITURE DE TOURISME

Audi

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Q7 Voiture de tourisme**

Marque : **Audi**

Modèle ou référence : **Q7 Voiture de tourisme**

- **GTIN Between May and September 2019**



Publication du : 24/04/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Type approval: e1 \* 2001/116 \* 0350 \*., Type: 4L**

Motif du rappel : **Le joint de la buse de décharge du générateur de gaz du coussin gonflable du rideau aurait pu être soudé de manière inappropriée. En cas d'accident déclenchant le sac gonflable du rideau, l'articulation pourrait nuire à la bonne gonflage de l'airbag, augmentant ainsi le risque de blessures.**

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

