

RAPPEL DE PRODUIT

3 VOITURE DE TOURISME

MAZDA

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

3 Voiture de tourisme

Marque : **MAZDA**

Modèle ou référence : **3 Voiture de tourisme**

- GTIN 6 November 2018 - 28 May 2019



Publication du : 03/12/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e13*2007/46*1972*00 e13*2007/46*1972*01
e13*2007/46*1972*02 e13*2007/46*1972*03

Motif du rappel : Lorsque le bouton de la porte de levage électrique est appuyé et que la clé est toujours dans le véhicule, toutes les portes latérales sont verrouillées et ne peuvent pas être ouvertes. Pour déverrouiller les portes, les utilisateurs doivent entrer dans le véhicule par la porte d'ascenseur, ce qui augmente le risque de blessure.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

