

# RAPPEL DE PRODUIT

## CAPTUR, CLIO IV, KANGOO II VOITURE DE TOURISME RENAULT

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Captur, Clio IV, Kangoo II Voiture de tourisme**

Marque : **RENAULT**

Modèle ou référence : **Captur, Clio IV, Kangoo II Voiture de tourisme. Code de rappel Renault 0CW2**

- **GTIN Vehicles built between 20/02/2018 and 14/04/2018**



Publication du : 11/01/2019

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2\*2001/116\*0364\*44 and e2\*2007/46\*0006\*39 (kangoo II) e2\*2001\*116\*0327\*83, e2\*2001/116\*0327\*84 and e2\*2001/116\*0327\*85, e2\*2007/46\*0008\*37 and e2\*2007/46\*0008\*38 (Clio-Captur)

Motif du rappel : Le convertisseur catalytique n'a pas été soudé correctement.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

