

RAPPEL DE PRODUIT

CAPTUR VOITURE DE TOURISME

Renault

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

Captur Voiture de tourisme

Marque : **Renault**

Modèle ou référence : **Captur Voitures particulières
fabriquées à Valladolid sous le code de rappel**

Renault: 0D61.

- **GTIN The affected vehicles were manufactured
between 13 November and 20 December 2018.**



Publication du : 31/01/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Model series: X87, Type-approval numbers:
e2*2001/116*0327*87, e2*2001/116*0327*88

Motif du rappel : L'enrouleur de la ceinture de sécurité avant gauche peut être déplacé de son boîtier en raison d'un manque de vis de fixation. Cela peut nuire à la fonction de protection de la ceinture de sécurité, ce qui augmente le risque de blessures en cas d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

