

RAPPEL DE PRODUIT

3, 6, CX-5 VOITURE DE TOURISME

Mazda

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

3, 6, CX-5 Voiture de tourisme

Marque : **Mazda**

Modèle ou référence : **3, 6, CX-5 Voiture particulière
sous le code de rappel Mazda: AK016A.**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured
between 9 July 2013 and 30 June 2018 (Mazda 3);
between 18 October 2012 and 19 March 2018
(Mazda 6); between 26 January 2012 and 7 May
2018 (Mazda CX-5).**



Publication du : 26/07/2019

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Mazda 3 (BM/BN), Mazda 6 (GJ/GL), Mazda CX-5 (KE/KF)

Motif du rappel : La vanne d'entrée d'air peut être bloquée en position fermée en raison de suie accumulée autour de la valve.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

