

RAPPEL DE PRODUIT

YXM700 VÉHICULE UTILITAIRE

Yamaha

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

YXM700 Véhicule utilitaire

Marque : **Yamaha**

Modèle ou référence : **YXM700 Véhicule utilitaire**

- **GTIN 03/2022 to 04/2022**



Publication du : 27/01/2023

Motif du rappel : Un montage inadéquat du tuyau de frein arrière en métal sur le châssis peut le frotter contre l'arbre d'entraînement avant et l'usure. Cela peut causer des fuites de liquide de frein sur la route, ainsi qu'une perte de contrôle du véhicule, ce qui augmente le risque d'accident. La fuite de liquide présente un risque pour l'environnement.

Risques encourus : Blessures \ Environnement.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

