

**Volvo rappelle S80 - V70 - XC70 - XC60 - S80L - S60 - V60 - S60L - V60CC - S60CC Voiture de tourisme.**

Image non disponible

- S80 - V70 - XC70 - XC60 - S80L - S60 - V60 - S60L - V60CC - S60CC Voiture de tourisme.
- Marque : Volvo
- GTIN Between 2007 and 2020
- Informations complémentaires : e9\*2001/116\*0057\*00 – e9\*2001/116\*0057\*31- e9\*2001/116\*0065\*00 – e9\*2001/116\*0065\*28 - e9\*2001/116\*0065\*00 – e9\*2001/116\*0065\*28 - e9\*2001/116\*0068\*00 – e9\*2001/116\*0068\*26, e9\*2007/46\*0023\*00 – e9\*2007/46\*0023\*27 - e9\*2007/46\*0023\*00 – e9\*2007/46\*0023\*27 - e9\*2007/46\*0023\*21 – e9\*2007/46\*0023\*27 - e9\*2007/46\*0023\*21 – e9\*2007/46\*0023\*27

### **POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : La résistance à la traction de l'acier du câble de fixation de la ceinture de sécurité peut diminuer avec le temps. Par conséquent, l'effet de protection/restriction des ceintures de sécurité pourrait diminuer, augmentant ainsi le risque de blessure en cas d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

### **QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre