

Opel rappelle Grandland X Voiture de tourisme

Image non disponible

- **Grandland X Voiture de tourisme**
- Marque : **Opel**
- **Lot**
- Informations complémentaires : **e2*2007/46*0597*03, model: AM 2018**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les vis des fixations de l'amortisseur inférieur ont été insuffisamment serrées.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre