

Opel rappelle Grandland Voiture particulière sous le code de rappel Opel: E19-190469.

Image non disponible

- Grandland Voiture particulière sous le code de rappel Opel: E19-190469.
- Marque : Opel
- GTIN The affected vehicles were manufactured between September and October 2019.
- Informations complémentaires : Type-approval numbers: e2*2007/46*0597*09, e2*2007/46*0597*11 - *13 , Type: Z

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le raccordement à vis du module d'attelage de la remorque peut être défectueux. Cela peut provoquer la rupture des vis entre la plaque de base et l'attelage de la remorque, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre