

Opel rappelle Grandland X Voiture de tourisme

Image non disponible

- **Grandland X Voiture de tourisme**
- Marque : **Opel**
- **GTIN** The vehicles in question were manufactured between 19 June 2017 and 27 November 2017.
- Informations complémentaires : **Type-approval number:** e2*2007/46*0597*00 - *04; **Type:** Z

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Il y a une couture défectueuse sur le couvercle du siège.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre