

Citroen, DS rappelle C3, C4, DS3, DS4, DS5 Voiture de tourisme

Image non disponible

- C3, C4, DS3, DS4, DS5 Voiture de tourisme
- Marque : Citroen, DS
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 2 September 2009 and 12 April 2017.
- Informations complémentaires : Types: S, N, K, e2*2007/46*0003*00 - *45; e2*2007/46*0040*02 - *29 e2*2007/46*0060*08 - *09; *15; e2*2007/46*0079*04 - *05 e2*2007/46*0092*01 - *16 e2*2007/46*0156*01 e2*KS07/46*0004*00 - *03 - *09 , e2*KS07/46*0005*00 - *01 e24*2007/46*0019*02 - *03 e24*2007/46*0027*00 e24*2007/46*0028*00 e11*2007/46*0113*06 TR*2007/46*8360*00

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le générateur de gaz du conducteur et/ou le coussin gonflable passager du siège avant pourraient être défectueux. Cela peut entraîner une gonflage incontrôlée et la libération de fragments métalliques lorsque le coussin gonflable est activé, causant des blessures aux occupants du véhicule.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre