

Seat rappelle Ateca, Tarraco Voiture de tourisme

Image non disponible

- **Ateca, Tarraco Voiture de tourisme**
- Marque : **Seat**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured in 2020 and 2021.**
- Informations complémentaires : e9*2007/46*6666*, e9*2007/46*6394*, Types: KN, KH

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le soudage de la plaque de frein-pédale peut être défectueux. Par conséquent, la plaque de frein peut se détacher, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre