

OPEL rappelle Grandland Voiture de tourisme

Image non disponible

- Grandland Voiture de tourisme
- Marque : OPEL
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 7 November 2017 and 29 December 2020.
- Informations complémentaires : Type: Z, e2*2007/46*0597*02 , e2*2007/46*0597*18

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le dispositif d'attelage de la remorque peut être défectueux. Cela peut amener la remorque à se détacher par inadvertance, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre