

BMW rappelle X3, X4, X3M Voiture de tourisme

Image non disponible

- X3, X4, X3M Voiture de tourisme
- Marque : BMW
- GTIN 19.4.2017 to 1.11.2019
- Informations complémentaires : EC-type approval number: e1*2007/46*1797, e1*2007/46*1881*00, e1*2007/46*1988, Type: G3X, G4X, F34XM

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le raccordement à vis du coussin gonflable du passager au tableau de bord peut ne pas avoir été fabriqué conformément aux spécifications. Par conséquent, si l'airbag est activé, le couvercle du panneau peut se briser en morceaux, qui seront propulsés contre le passager augmentant le risque de blessure.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre