

VW rappelle ID.4 Voiture de tourisme

Image non disponible

- ID.4 Voiture de tourisme
- Marque : VW
- GTIN 18.8.2022 - 14.10.2022
- Informations complémentaires : E2, e1*2018/858*00004*

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le raccord de boulon du rétracteur de la ceinture de sécurité sur le côté conducteur et/ou passager a été mal serré pendant le processus de fabrication. Cela peut entraîner une détérioration de la capacité de protection en cas d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre