

Mercedes-Benz rappelle GLE, GLS

Image non disponible

- GLE, GLS
- Marque : Mercedes-Benz
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 21 September and 28 October 2019.
- Informations complémentaires : Model series: BR 167, Type-approval number: e1*2007/46*1885*05 - *07, Type: H1GLE

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Les soudures sur le faisceau croisé arrière peuvent ne pas être suffisamment fortes et peuvent se briser. Par conséquent, le faisceau croisé peut se détacher du véhicule au cours d'une opération de remorquage, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre