

Volvo rappelle S80 - V70 - XC70 - XC60 - S80L - S60 - V60 - S60L - V60CC - S60CC Voiture de tourisme.

Image non disponible

- S80 - V70 - XC70 - XC60 - S80L - S60 - V60 - S60L - V60CC - S60CC Voiture de tourisme.
- Marque : Volvo
- GTIN Between 2007 and 2020
- Informations complémentaires : e9*2001/116*0057*00 – e9*2001/116*0057*31- e9*2001/116*0065*00 – e9*2001/116*0065*28 - e9*2001/116*0065*00 – e9*2001/116*0065*28 - e9*2001/116*0068*00 – e9*2001/116*0068*26, e9*2007/46*0023*00 – e9*2007/46*0023*27 - e9*2007/46*0023*00 – e9*2007/46*0023*27 - e9*2007/46*0023*21 – e9*2007/46*0023*27 - e9*2007/46*0023*21 – e9*2007/46*0023*27

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : La résistance à la traction de l'acier du câble de fixation de la ceinture de sécurité peut diminuer avec le temps. Par conséquent, l'effet de protection/restriction des ceintures de sécurité pourrait diminuer, augmentant ainsi le risque de blessure en cas d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre