

Mercedes- Benz rappelle Citan Camionnette/véhicule utilitaire léger.

Image non disponible

- Citan Camionnette/véhicule utilitaire léger.
- Marque : Mercedes- Benz
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 11 September 2019 and 17 October 2019.
- Informations complémentaires : Type-approval number: e2*2007/46*0130*21

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Les écrous des moyeux de roue de l'essieu arrière et deux vis sur le support de l'étrier de frein peuvent se détacher. En conséquence, les roues arrière peuvent être détachées, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre