

Eurorepar rappelle Eurorepar Amortisseur; numéros de lot des articles défectueux: 1832, 1836, 1840, 1904, 1909, 1911, 1913, 1916 et 1917.

Image non disponible

- Eurorepar Amortisseur; numéros de lot des articles défectueux: 1832, 1836, 1840, 1904, 1909, 1911, 1913, 1916 et 1917.
- Marque : Eurorepar
- GTIN From November 2018 to September 2019

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le support antirollis peut être coupé, ce qui entraînera une vibration du système de direction du véhicule, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre