

BMW rappelle C 400 X, C 400 GT Motocyclette

Image non disponible

- C 400 X, C 400 GT Motocyclette
- Marque : BMW
- GTIN Between 08.03.2018 and 18.01.2020
- Informations complémentaires : - Model: C 400 X (K08), C 400 GT (K09), e1*168/2013*00062

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : La position des câbles Bowden dans la poignée des gaz permet à l'eau de s'accumuler. Lors de la conduite à des températures inférieures au point de congélation, les câbles peuvent devenir lents, voire geler, ce qui affecte la commande des gaz et augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre