

Mitsubishi rappelle Eclipse Cross Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Eclipse Cross Mitsubishi Eclipse Cross (GK1W, GK9W)**
- Marque : **Mitsubishi**
- GTIN Model Year: **2018 - 2020**
- Informations complémentaires : **e1*2007/46*1769*00; e1*2007/46*1769*01; e1*2007/46*1769*02; e1*2007/46*1769*04; e1*2007/46*1769*05; e1*2007/46*1769*06; e1*2007/46*1769*07**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le clip sur le moulage avant-droit de l'arc de roue peut s'éteindre lors de la conduite à grande vitesse. Par conséquent, le moulage de l'arc de roue pourrait se détacher complètement, augmentant ainsi le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre