

Mercedes-Benz rappelle Vito, Vito Tourer, V-Class Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Vito, Vito Tourer, V-Class Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN **2.07.2020 - 27.04.2022**
- Informations complémentaires : **639/2, 639/4, 639/5, e1*2007/46*0457*24-*32, e1*2007/46*0458*20-*25, e1*2007/46*0459*13-*17**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le tuyau de drainage du filtre à carburant peut se frotter contre le panneau inférieur pendant la conduite. Cela peut entraîner des fuites de diesel, créant un risque d'accidents, de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre