

Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 27/03/2020

Skoda rappelle Kamiq, Scala Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : Kamiq, Scala Voiture particulière sous le code de rappel Skoda: 74D7.
- Marque : Skoda
- GTIN The affected vehicles were manufactured between February and September 2019
- Informations complémentaires : Type-approval number: e8*2007/46*0349*00-01, Type: NW

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX?

- Motif du rappel : Les coutures des housses de siège peuvent être défectueuses. Cela peut nuire à la fonction de protection des coussins gonflables latéraux, ce qui augmente le risque de blessures en cas d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE?

Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

