

**BMW rappelle i3, i4, M3, X1, X2, 2er (Grand Tourer), 3er (Limousine+Touring) Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : i3, i4, M3, X1, X2, 2er (Grand Tourer), 3er (Limousine+Touring) Voiture de tourisme
- Marque : BMW
- GTIN 11.01.2022 - 02.03.2022
- Informations complémentaires : F2X, F2GT, F1X, G3L, G3K, G4C, G234M, BMWi-1, e1\*2007/46\*1824, e1\*2007/46\*1677, e1\*2007/46\*1676, e1\*2007/46\*1947, e1\*2007/46\*2017, e1\*2018/858\*00122, e1\*2018/858\*00003, e1\*2007/46\*1213

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Le micro générateur de gaz à l'intérieur du rétracteur de ceinture de sécurité n'a peut-être pas été fabriqué selon les spécifications. Cela peut entraîner une altération de la fonction de retenue en cas d'accident, ce qui augmente le risque de blessure. En outre, il peut y avoir formation d'étincelles en cas de libération de pression à l'extérieur du tube endommagé par le gonfleur, ce qui augmente le risque d'incendie.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures  
Incendie

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre