

Yamaha rappelle YXM700 Véhicule utilitaire

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **YXM700 Véhicule utilitaire**
- Marque : **Yamaha**
- GTIN **03/2022 to 04/2022**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Un montage inadéquat du tuyau de frein arrière en métal sur le châssis peut le frotter contre l'arbre d'entraînement avant et l'usure. Cela peut causer des fuites de liquide de frein sur la route, ainsi qu'une perte de contrôle du véhicule, ce qui augmente le risque d'accident. La fuite de liquide présente un risque pour l'environnement.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**
Environnement

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre