

Citroën rappelle C3IV,C4cactus,Picasso,C-Elysée,spacetourer,jumpy4 Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : C3IV,C4cactus,Picasso,C-Elysée,spacetourer,jumpy4 Voiture de tourisme
- Marque : Citroën
- GTIN C3IV 27/9/17-19/6/18:VF7SWYHYSJT608042-VF7SXYHYSJT617422,4cactus 12/12/17-25/6/18:VF70BYHYJHE557764-VF70BYHYJJE542850 C4P. 25/1/18-19/618:VF73AYHZPIJ576245-VF73EYHZRJ648085,CElysée 15/12/17-19/3/18:VF7DDYHYSJH889123-VF7DDYHYSJJ575902, Space/jumpy 30/5/17-22/5/18:VF7VAYHRKJZ025482-VF7VAYHVKJZ038341
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0003*51, e2*2007/46*0003*52, e2*2007/46*0003*53, e2*2007/46*0440*11, e2*2007/46*0440*12, e2*2007/46*0356*16, e2*2007/46*0356*18, e2*2007/46*0225*10, e2*2007/46*0530*06 code GLT

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Un composant en plastique à l'intérieur de la ligne d'échappement du filtre à particules pourrait endommager le filtre à particules diesel (DPF).
- Risques encourus par le consommateur : Environnement

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre