

**BMW rappelle 3, M3 Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **3, M3 Voiture de tourisme**
- Marque : **BMW**
- GTIN From **4 September 2020 to 19 March 2021.**
- Informations complémentaires : **e1\*2007/46\*1947\*05 e1\*2007/46\*1947\*06 e1\*2007/46\*1947\*07 e1\*2007/46\*2017\*03 e1\*2007/46\*2017\*04 e1\*2007/46\*2017\*05**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **La sangle abdominale (boucle de ceinture de sécurité) peut ne pas avoir été correctement vissée. Cela pourrait affecter la capacité de retenue de la ceinture de sécurité et augmenter le risque de blessure en cas d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre