

**Citroën rappelle C4 Picasso, Spacetourer, Jumpy, DS7 Crossback Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **C4 Picasso, Spacetourer, Jumpy, DS7 Crossback Voiture de tourisme**
- Marque : **Citroën**
- GTIN C4 Picasso manufactured 4/5/2018 to 30/5/2018, VIN VF73AAHXTJJ675847 to VF73AAHXTKJ514384; ; DS7 Crossback manufactured 27/4/2018 to 28/5/2018, VIN VR1JJEHRJY079141 to VR1JJEHRKY001328 Spacetourer/Jumpy manufactured 30/4, VIN VF7VFAHXHJZ045656 to VF7VEAHHWKZ001086
- Informations complémentaires : e2\*2007/46\*0356\*14, e2\*2007/46\*0356\*15, e2\*2007/46\*0530\*04, e2\*2007/46\*531\*04, e2\*2007/46\*601\*02

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Il se peut que le bouchon de la galerie d'huile du cylindre-logement n'ait pas été correctement serré.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre