

OPEL rappelle Grandland Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Grandland Voiture de tourisme**
- Marque : **OPEL**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 7 November 2017 and 29 December 2020.
- Informations complémentaires : Type: Z, e2*2007/46*0597*02 , e2*2007/46*0597*18

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le **dispositif d'attelage de la remorque** peut être défectueux. Cela peut amener la remorque à se détacher par inadvertance, ce qui augmente le **risque d'accident**.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire**.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre