

DS rappelle DS7 Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **DS7 Voiture de tourisme**
- Marque : **DS**
- **GTIN** The affected vehicles were manufactured between 2 July and 22 October 2019.
- Informations complémentaires : **Type-approval number: e2*2007/46*0601*07 to *09, Type: J**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les boulons de l'essieu arrière peuvent ne pas avoir été serrés au couple nécessaire. Cela pourrait entraîner une rupture de l'essieu arrière et une perte de contrôle sur le véhicule, augmentant ainsi le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre