

**Opel rappelle Grandland X Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Grandland X Voiture de tourisme**
- Marque : **Opel**
- GTIN The vehicles in question were manufactured between 19 June 2017 and 27 November 2017.
- Informations complémentaires : **Type-approval number: e2\*2007/46\*0597\*00 - \*04; Type: Z**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Il y a une couture défectueuse sur le couvercle du siège.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre