

Seat rappelle Ibiza Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Ibiza Voiture de tourisme**
- Marque : **Seat**
- **GTIN From 2019 to 2020**
- Informations complémentaires : - Model year: 2019 ~ 2020., - Model: KJ1*, VIN's: from VSSZZKJZKR213645 to 214086; from VSSZZKJZLR013878 to 137063., e9*2007/46*3134*21, e9*2007/46*3134*22, e9*2007/46*3134*23

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le tuyau d'aspiration entre le servo-frein et la pompe tandem peut être défectueux. Par conséquent, l'huile moteur peut fuir et endommager le servo-assistance du frein, ce qui réduit l'efficacité des freins et augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre