

Mercedes-Benz rappelle Vito,Viano Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Vito,Viano Camionnette/Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- Lot
- Informations complémentaires : **e1*2007/46*0457*01; e1*2007/46*0457*04; e1*2007/46*0458*00; e1*2007/46*0458*07; e1*2007/46*0459*00; e1*2007/46*0459*04**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **L'actionneur d'airbag du volant peut se détériorer au fil du temps. En cas d'accident, des fragments de l'airbag avant peuvent être libérés du boîtier du générateur, ce qui augmente le risque de blessure.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre