

Citroën and DS rappelle C3Picasso, C4Picasso, C4II, DS3, DS4, DS5 Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : C3Picasso, C4Picasso, C4II, DS3, DS4, DS5 Voiture de tourisme
- Marque : Citroën and DS
- GTIN C3pica:24/11/15-24/11/15:VF7SHBHY6FT581987-VF7SHBHY6FT581987,C4picasso:05/06/14-24/07/15:VF73DBHZMEJ696964 -VF73EBHXMJ767016 C4/DS4:23/05/14-05/10/15:VF7NCBHZMEY547718-VF7NXBHXMFY558936,DS3:25/9/13-22/10/15:VF7SABHZMDW627120-VF7SABHZMFW657455,DS5:12/7/13-28/10/15:VF7KFBHZMDS512693-VF7KFBHZMFS521239
- Informations complémentaires : e2*2001/116*0371*26, e2*2007/46*0356*08, e2*2007/46*0356*09, e2*2007/46*0040*21, e2*2007/46*0040*22, e2*2007/46*0040*24, e2*2007/46*0040*25, e2*2007/46*0003*34, e2*2007/46*0003*36, e2*2007/46*0092*07, e2*2007/46*0092*08, e2*2007/46*0092*09, e2*2007/46*0092*11, e2*2007/46*0079*11, e2*2007/46*0003*27, e2*2007/46*0003*29, e2*2007/46*0003*31, e2*2007/46*0003*32, e2*2007/46*0092*13, e2*2007/46*0092*14, e2*2007/46*0093*04, e2*2007/46*0093*05, e2*2007/46*0093*07, e2*2007/46*0093*10 Code GUM

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Un mauvais étalonnage pourrait faire en sorte que le niveau des émissions d'oxydes d'azote (NOx) des gaz d'échappement dépasse les limites réglementaires.
- Risques encourus par le consommateur : Environnement

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre