

**Citroen rappelle C Elysee Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **C Elysee Voiture particulière sous le code de rappel Citroën: GXL.**
- Marque : **Citroen**
- **GTIN 6 May 2019 to 11 July 2019**
- Informations complémentaires : **e2\*2007/46\*0225\*11, e2\*2007/46\*0225\*12**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Le couvercle de la pédale de frein peut soudainement se détacher. Cela peut entraîner une perte d'adhérence du pied du conducteur sur la pédale et une perte momentanée des performances de freinage en raison de l'effet de surprise, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre