

VW rappelle Crafter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Crafter**
- Marque : **VW**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 19 January 2017 and 23 September 2019.
- Informations complémentaires : Type-approval numbers: e1*2007/46*1612, e1*2007/46*1613, e1*2007/46*1614*, e1*2007/46*1615, e1*2007/46*1617*, Types: SYM2E, SYN1E, SYN2E, SYN1Z, SYM2Z

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison d'une erreur de fabrication, la colle utilisée pour l'apposition des vitres latérales et/ou arrière est insuffisante. En conséquence, les fenêtres peuvent se détacher du véhicule, ce qui représente un risque pour la circulation suivante.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre