

CITROEN rappelle C3 Aircross V3, C3 V5 Voiture particulière

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **C3 Aircross V3, C3 V5 Voiture de tourisme.**
- Marque : **CITROEN**
- GTIN 10.06.2025 - 02.11.2025 // VIN: VR7CPZYA9ST069259 - VR7CGHPY7TT005473 C3 AIRCROSS V3 15.05.2025 - 01.11.2025 // VIN: VR7CBZYAXRT213054 - VR7CCHPV4TT005609 C3 V5
- Informations complémentaires : e2*2018/858*00035*09 C3 AIRCROSS V3, e2*2018/858*00035*09 C3 V5, e2*2018/858*00035*11 C3 V5, e2*2018/858*00096*02 C3 V5, g11*2018/858*00523*02 à g11*2018/858*00523*04 C3 V5, g11*2018/858*00523*03 C3 AIRCROSS V3, g11*2018/858*00813*00 C3 V5

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le support de la pédale de frein peut ne pas être fixé suffisamment solidement en raison d'une broche manquante ou mal assemblée. Si la broche tombe, la pédale de frein pourrait se désengager, ce qui rend impossible l'arrêt du véhicule. Cela peut entraîner des blessures. Si la pédale de frein tombe en panne, le frein de stationnement électronique sur la console centrale peut être utilisé pendant la conduite pour ralentir le véhicule jusqu'à un arrêt contrôlé. De plus, lorsqu'il est actif, le système de freinage d'urgence automatique intervient lorsqu'il détecte une collision imminente.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre