

**VW rappelle Polo Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Polo**
- Marque : **VW**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 9 March and 25 May 2020.
- Informations complémentaires : Type-approval number: e1\*2007/46\*1783\*, Type: AW

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Les  **doubles boucles de ceinture de sécurité arrière**  peuvent être endommagées en raison d'une erreur de fabrication et ont une résistance réduite. Cela pourrait réduire l'effet de protection/restriction des ceintures de sécurité, augmentant ainsi le risque de blessure en cas d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre