

Mercedes-Benz rappelle V-Class, Vito Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : V-Class, Vito Camionnette/Véhicule utilitaire léger
- Marque : Mercedes-Benz
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 25 November and 19 December 2019.
- Informations complémentaires : e1*2007/46*0457*23, e1*2007/46*0459*12; Type: 639/2, 639/5

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : En raison d'une soudure inadéquate, le bras de commande transversal peut se casser. Par conséquent, la capacité de freinage et de direction du véhicule peut être altérée, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre