

BTL DIFFUSION rappelle Appareil Photo Little Dutch

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **LD4435 (Appareil Photo Rose) LD4436 (Appareil Photo Bleu)**
- Marque : **Little Dutch**
- **GTIN 8713291444355 Lot Tous les lots**
GTIN 8713291444362 Lot Tous les lots
- Conditionnements : **Pack Carton**
- Date début/fin de commercialisation : **du 01/02/2020 au 15/09/2021**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **Magasins de Jouets et articles enfants**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La sangle permettant de porter le jouet autour du cou n'est pas équipée d'un dispositif de rupture obligatoire pour les enfants de moins de 24 à 36 mois, ce qui pourrait entraîner un enchevêtrement et/ou une strangulation.**
- Risques encourus par le consommateur : **Arrêt respiratoire**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Remboursement.**

CONTACT

- Numéro de contact : **0180091100**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre