

# Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 03/11/2021

# BTL DIFFUSION rappelle Appareil Photo Little Dutch



- Noms des modèles ou références concernés : LD4435 ( Appareil Photo Rose ) LD4436 ( Appareil Photo Bleu )
- Marque : Little Dutch
- GTIN 8713291444355 Lot Tous les lots, GTIN 8713291444362 Lot Tous les lots
- Conditionnements : Pack Carton
- Date début/fin de commercialisation : du 01/02/2020 au 15/09/2021
- Zone géographique de vente : France entière
- Distributeurs : Magasins de Jouets et articles enfants

# **POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX?**

- Motif du rappel: La sangle permettant de porter le jouet autour du cou n'est pas équipée d'un dispositif de rupture obligatoire pour les enfants de moins de 24 à 36 mois, ce qui pourrait entraîner un enchevêtrement et/ou une strangulation.
- Risques encourus par le consommateur : Arrêt respiratoire

#### **QUE FAIRE?**

• Conduite à tenir par le consommateur : Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente.

## **RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS**

Modalités de compensation : Remboursement.

### **CONTACT**

• Numéro de contact : 0180091100

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

