

Campereve, Dreamer, Rapido rappelle Rapido, Dreamer, Campereve Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Rapido, Dreamer, Campereve Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger.**
- Marque : **Campereve, Dreamer, Rapido**
- GTIN **02.05.2018 - 31.07.2022**
- Informations complémentaires : **e13*2007/46*2359, e13*2018/858*00141, e13*2018/858*00163, e13*2018/858*00418, e2*2007/46*0085, e2*2007/46*0187**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Pendant le forage pour installer la plaque de base du mât de la ceinture de sécurité, la perceuse peut pénétrer trop loin et endommager les tuyaux de frein sous le plancher, réduisant potentiellement l'efficacité du freinage et augmentant le risque d'accidents et de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre