

Renault rappelle KANGOO III Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **KANGOO III Voiture particulière / Véhicule utilitaire léger**
- Marque : **Renault**
- GTIN 15/05/2020 - 16/05/2025
- Informations complémentaires : e2*2018/858*00002*00, e2*2018/858*00002*01, e2*2018/858*00002*02, e2*2018/858*00002*03, e2*2018/858*00002*04, e2*2018/858*00002*05, e2*2018/858*00002*06, e2*2018/858*00002*07, e2*2018/858*00002*08, e2*2018/858*00002*09, e2*2018/858*00002*10, e2*2018/858*00002*11, e2*2018/858*00002*12, e2*2018/858*00002*13, e2*2018/858*00002*14, e2*2018/858*00002*15, e2*2018/858*00002*16, e2*2018/858*00002*17

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La porte battante arrière fait saillie lorsque les portes sont ouvertes, en particulier lors de l'entrée ou de la sortie à l'arrière du véhicule, par exemple lors des opérations de chargement ou de déchargement. Cela peut entraîner un risque de blessure à la tête pour les utilisateurs.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre