

Citroen, DS rappelle C3, C4, DS3, DS4, DS5 Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **C3, C4, DS3, DS4, DS5 Voiture de tourisme**
- Marque : **Citroen, DS**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 2 September 2009 and 12 April 2017.
- Informations complémentaires : Types: S, N, K, e2*2007/46*0003*00 - *45; e2*2007/46*0040*02 - *29 e2*2007/46*0060*08 - *09; *15; e2*2007/46*0079*04 - *05 e2*2007/46*0092*01 - *16 e2*2007/46*0156*01 e2*KS07/46*0004*00 - *03 - *09 , e2*KS07/46*0005*00 - *01 e24*2007/46*0019*02 - *03 e24*2007/46*0027*00 e24*2007/46*0028*00 e11*2007/46*0113*06 TR*2007/46*8360*00

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le **générateur de gaz du conducteur et/ou le coussin gonflable passager du siège avant** pourraient être défectueux. Cela peut entraîner une **gonflage incontrôlée et la libération de fragments métalliques** lorsque le coussin gonflable est activé, causant des blessures aux occupants du véhicule.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre